

RUPES

S135-S135E

Система пылеудаления для профессионального использования. Оборудование предназначено только для пылеотвода и очистки воздуха от невоспламеняющейся пыли, образующейся в процессе шлифования, а также сбора невоспламеняющихся жидкостей с использованием специального фильтра. Не используется в качестве бытового пылесоса.

ВНИМАНИЕ! Оборудование НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО для удаления и очистки воздуха от взрывоопасных или легковоспламеняющихся газов и жидкостей, а также продуктов, образующихся в процессе сварочных работ. Пылеотвод древесной пыли от окрашенных / лакированных изделий допускается только после полного высыхания ЛКМ во избежание самовозгорания и взрыва.

Не реже одного раза в год проверять работу консоли управления и энергораздачи, а также систему фильтрации на предмет повреждения.

Вся ответственность за последствия, возникшие вследствие неправильного применения и/или обслуживания оборудования, ложится на пользователя.



Технические характеристики	S135- S135E
Питание, Ток	230 V / 50 Hz
Ток	5 A
Макс потребление воздуха	2850 л/мин
Разряжение	1500 мм вод столба
Вес, кг S135 / S135E	9 / 9,5 кг
Габариты мм	400x400x580
Площадь фильтра м2	1 м2
Мешок пылесборник	6 кг
Потребляемая мощность, Ватт	1200W
Шум	<72 dB
Консоль электропитания для инструмента (только S135E)	Max 1500W



Оборудование проходит тщательную проверку качества на заводе-изготовителе, отгружается только полностью исправное оборудование, поэтому, во избежание повреждения оборудования и возникновения рекламаций, внимательно изучите и строго соблюдайте правила безопасности и пользования, изложенные в настоящем руководстве!

Правила безопасности:

- используйте линию электропитания с заземлением
- не подключайте шлифоборудование с превышением максимально допустимой мощности
- не тяните за кабель, не переносите работающее оборудование
- работа только в сухом, хорошо проветриваемом помещении при температуре от +10C до +35C и относительной влажности 50%-90%.

оборудование полностью соответствует требованиям: --

-безопасности машин согласно директивам ЕС EN 292-1, EN 292-2,

- электробезопасности EN 60335-1, EN 60335-2-2/A2
- EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2 по электромагнитной безопасности
- EN 23374 по снижению радиопомех

2 Система пылеудаления S135E автоматически включается при запуске шлифмашинки.

3. Содержание:

паспорт
инструкция по безопасности
взрыв-схема

4. Обозначения на Рис. (см ориг паспорт)

- 1) верхний кожух
- 2) шильдик
- 3) тумблер вкл/выкл S135
- 4) консоль управления (S135E)
- 5) розетка 230 Вольт 1500 Ватт макс (S135E) для подключения электрошлифмашинки
- 6) шнур питания
- 7) мешок сбора пыли
- 8) горловина мешка сбора пыли
- 9) заглушка горловины мешка сбора пыли
- 10) контейнер
- 11) фитинг всасывающий
- 12) замки контейнера
- 13) колеса
- 14) фильтр-картридж
- 15) полиэстер-фильтр для сбора жидкости
- 16) ручка (S135)

5. Общее описание и органы управления

Система пылеудаления состоит из вакуум-турбины, контейнера с мешком сбора пыли, гофрированного шланга, дополнительного фильтра для сбора жидкости, консоли управления с тумблером включения-выключения и выбора автоматического/ручного режима (только S135E) электророзетки 230Вольт1500 Ватт (только S135E)

6. Подготовка оборудования к работе:

- перед началом работы убедитесь в отсутствии повреждений на оборудовании
- проверьте комплектность поставки согласно паспорту оборудования
- проверьте соответствие напряжения питания в сети указанному на шильдике оборудования, также проверьте, что минимальная сила тока в сети питания больше указанной на шильдике оборудования
- переведите тумблер питания в положение «выключено» (OFF)
- подключите агрегат к электропитанию с заземлением
- подключите электрошлифмашинку к электропитанию (S135) или розетке 5 (S135E)
- подключите шланг пылеотвода к фитингу шлифмашинки и всасывающему фитингу
- предварительно убедитесь в наличии мешка сбора пыли в контейнере, и в его достаточной емкости

7. Включение и выключение оборудования

Работа в ручном режиме- включите питание тумблером , переведя его в положение «включено» (ON – S135, MAN-S135E) - агрегат будет работать непрерывно, пока Вы не отключите его переведя тумблер в положение «выключено» (OFF)

Работа в автоматическом режиме (только S135E) :включите питание тумблером , переведя его в положение «включено» (AUT) - агрегат будет работать только при включении шлифмашинки, подсоединенной к розетке питания на корпусе агрегата. Для отключения агрегата переведите тумблер в положение «выключено» (OFF)

При временном отключении электроэнергии переведите тумблер питания (4) S135E положение «выключено» (OFF) во избежание самопроизвольного включения агрегата при возобновлении подачи электроэнергии.

Для сбора жидкостей: снимите фильтр-картридж (14), извлеките мешок сбора пыли (7), оденьте полиэстер-фильтр (15) на корзину (16).

8. Обслуживание

- все операции по обслуживанию проводить при отключенном питании
- после окончания работы и при необходимости очищайте оборудование от пыли и грязи струей сжатого воздуха
- ежедневно проверяйте состояние шнура питания и шланга пылеотвода, степени наполненности мешка для сбора пыли.
- при замене наполненного мешка сбора пыли промывайте фильтр-картридж под струей холодной воды с последующей сушкой, либо очищайте от пыли мягкой кистью.

-используйте только целые оригинальные мешки RUPES код 001.1606/С, использование мешков других типов или мешков имеющих повреждения могут привести к неустранимой поломке агрегата.

13. Шильдик

- 1) Тип оборудования
- 2) Номинальное напряжение питания, Вольт
- 3) Частота тока, Герц
- 4) Серийный номер
- 5) Сила тока, Ампер
- 6) Мощность, Ватт

14. Завод-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию оборудования без предварительного уведомления.

ОБЩИЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ!

БЕРЕЖНО ХРАНИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ

ВНИМАНИЕ! При работе с электрическим и пневматическим инструментом необходимо всегда соблюдать основные правила техники безопасности, включая указанные ниже, для снижения пожароопасности, опасности удара током и травмирования людей.

Прочитайте все эти инструкции перед включением данного устройства.

Для работы в условиях безопасности:

1. Соблюдайте чистоту в зоне работы

Беспорядок в зоне работы и на верстаках способствует травмированию.

2. Учитывайте условия в зоне работы

Не допускайте воздействия на электрический инструмент дождя. Не используйте этот инструмент во влажных или мокрых местах. Обеспечьте хорошее освещение зоны работы. Не используйте электрический инструмент в местах с пожаро-или взрывоопасностью.

3. Принимайте меры против ударов током

Не допускайте контакта тела с поверхностями, подключенными к заземлению или массе (напр., трубам, радиаторам, кухонным плитам, холодильникам).

4. Не подпускайте к инструменту детей

Не разрешайте посетителям прикасаться к инструменту или удлинителю кабелю. Все посетители должны оставаться на определенном расстоянии от зоны работы.

5. Кладите используемый инструмент на место

Неиспользуемый инструмент должен храниться в сухом, приподнятом и закрытом месте, недоступном для детей.

6. Не форсируйте инструмент

Инструмент выполнит работу лучше и безопаснее на той скорости, для которой предназначен.

7. Используйте соответствующий инструмент

Не используйте маломощный инструмент или соединители для выполнения работы, для которой требуется более мощный инструмент. Не используйте инструмент в целях, для которых он не предназначен, например, не используйте дисковые пилы для резки больших ветвей или бревен.

8. Одевайтесь соответствующим образом

Запрещается одевать широкую одежду и украшения, которые могут попасть в движущиеся части.

При работе на улице рекомендуется использовать резиновые перчатки и обувь с противоскользящей подошвой. Прячьте длинные волосы под защитными головными уборами.

9. Используйте защитные очки

Используйте также маски для лица или пылезащитные маски в случае, если при операции резки образуется много пыли.

10. Подключайте устройства для высасывания пыли

Если предусматриваются устройства для подключения к системам высасывания и сбора пыли, убедитесь, что они соответствующим образом подключены и используются.

11. Аккуратно обращайтесь с кабелем

Запрещается переносить инструмент, держа его за кабель, запрещается отключать инструмент из розетки, дергая за кабель. Кабель должен быть защищен от воздействия тепла, масла и острых кромок.

12. Закрепляйте обрабатываемый предмет.

Используйте органы блокировки или тиски для обеспечения неподвижности обрабатываемого предмета: это безопаснее и оставляет обе руки свободными для управления инструментом.

13. Сохраняйте равновесие

Всегда сохраняйте соответствующее положение и равновесие.

14. Тщательно ухаживайте за инструментом

Для обеспечения более высоких результатов и безопасности режущий инструмент должен быть всегда заточен и чист. Соблюдайте инструкции по смазке и замене дополнительных приспособлений.

Периодически осматривайте кабель инструмента и при обнаружении повреждений поручите его ремонт специальной службе. Периодически осматривайте удлинительные кабели и при обнаружении повреждений заменяйте их. Ручки должны быть всегда сухими, чистыми, без масла и пластичной смазки.

15. Отключайте инструмент

Отключайте инструмент, если он не используется, перед техобслуживанием или при замене дополнительных приспособлений-ножей, сверл и режущих инструментов.

16. Снимайте регулировочные ключи и шпонки

Возьмите в привычку проверять, перед включением инструмента, что регулировочные ключи и шпонки были вынуты.

17. Не допускайте самопроизвольных запусков

Не переносите инструмент, подключенный к розетке, держа палец на включателе. Перед подключением штепселя убедитесь, что выключатель выключен.

18. Ни на секунду не отвлекайтесь

Следите за тем, что Вы делаете. Будьте благоразумны. Не включайте инструмент, если Вы устали.

19. Используйте удлинители для улицы

При работе с инструментом на улице используйте только удлинительные кабели, предназначенные для применения на улице.

20. Проверьте поврежденные части

Перед тем, как снова использовать инструмент, необходимо внимательно проверить предохранительные устройства и другие поврежденные части для определения того, что они работают правильно и выполняют предусмотренную функцию. Проверяйте центровку и свободу хода подвижных частей, отсутствие их повреждений, правильность установки и другие условия, которые могут повлиять на работу. Предохранительные устройства и все другие поврежденные части, если не указывается иначе в данных инструкциях, должны соответствующим образом ремонтироваться или заменяться в имеющем разрешение центре обслуживания. Поручайте замену неисправных выключателей имеющей на это разрешение службе. Не используйте инструмент, если выключатель неправильно размыкается и замыкается.

21. Внимание

Использование любого дополнительного приспособления или соединителя, отличного от рекомендованных в данных инструкциях, может создать опасность травмирования.

22. Поручайте ремонт инструмента квалифицированному персоналу

Данный электрический или пневматический инструмент отвечает соответствующим предписаниям по безопасности. Ремонт должен выполняться только квалифицированным персоналом с использованием оригинальных запчастей, в противном случае пользователь может оказаться в серьезной опасности.

Гарантия RUPES

Для всех изделий в течение 12 месяцев с даты продажи осуществляется ремонт/замена вышедшей из строя части или, в случае неустранимой, по заключению Сервисного центра RUPES, неисправности, всего изделия без взимания дополнительной платы.

Продавец берет на себя в течени вышеуказанного гарантийного срока доставку и сдачу неисправного оборудования в Сервисный центр и возврат исправного оборудования владельцу. Все расходы, связанные с доставкой оборудования к Продавцу несет Покупатель.

На все вновь установленные/отремонтированные части Сервисный Центр устанавливает гарантийный срок 6 мес.

Сервисный центр сохраняет за собой право отказать в ремонте/замене по гарантии:

-при отсутствии гарантийного сертификата, неправильного его заполнения, отсутствии финансового документа, подтверждающего покупку на момент сдачи оборудования в ремонт.

-если неисправность возникла в случае несоблюдения требований, указанных в Паспорте Изделия, предъявляемых к хранению, транспортировке, подключению, применению и обслуживанию оборудования.

-если неисправность возникла как результат естественного износа в процессе эксплуатации

-при наличии наружных механических повреждений изделия

-если изделие переделано или повреждено в результате действий неуполномоченного персонала.

-в изделии использовали или очищали изделие с помощью неподходящих составов.

Гарантия не распространяется на быстроизнашивающиеся части, сменные приспособления и расходные материалы.

В случае возврата/обмена неисправного оборудования необходимо представить его полный продажный комплект (кроме расходных материалов) и упаковку.